

# Sikkerhedsgennemgang Legepladser

## Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret af 1998

Dato for gennemgang: 3/3-19

Gennemgået af: Jacob Melau

### Stor Legeplads:

Kontrol punkt	Godkendt	Ikke godkendt	Bemærkninger
Rækværk bag mål		X	Løse dele skal fastgøres Trænger til maling
2 stk. mål – stabilitet, net, løse dele	X		Løs net i bund ved mål mod legeplads
Skur – stabilitet, løse dele,	X		
Legehus – stabilitet, løse dele, løse beslag, løse skruer og bolte			Er nedtaget november 2018
Sandkasse, tjek af sand, løse trædele, løse skruer og bolte		X	Træværk hårdt angrebet af råd – samt mangler sand
Gynger, tjek beslag, gynger og træværk, samt faldunderlag		X	Venstre gyng – gummi omkring kæde er defekt og skal udskiftes – Klemningsfare
Vippedyr, tjek af fjeder og træværk, samt beslag og bolte	X		Begyndende rust i beslag + fjeder
Rutchebane, vurdér underlag, tjek for klemningsfare samt evt. op rifter og faldunderlag.	X		
Klatrenet, tjek af beslag, net og træværk samt faldunderlag	X	(X)	Løs bolt til fastgørelse af net. Er skruet fast 3/3-19 – Herefter godkendt.
Balancebom, tjek af beslag, træværk samt faldunderlag	X	(X)	Mangler dækprop – er isat 3/3-19 – herefter godkendt
Bord/bænkesæt, tjek træværk samt beslag	X		